

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CAQUIPEC SATEX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CAQUIPEC SATEX, COBÁN, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0271-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA. Las láminas del salón del centro educativo se encuentran un poco deterioradas, se les dará mantenimiento.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO. Las costaneras y vigas se encuentran un poco deterioradas y se les dará mantenimiento.




Foto 3: PUERTAS. La puerta de la bodega donde se almacenan los alimentos se encuentra oxidada y hay que generar un golpe fuerte para poder cerrarla.



Foto 4: PUERTAS. Dos de los baños de los niños con tienen puerta de metal



Foto 5: VENTANAS. La ventana de la bodega de los alimentos está en mal estado e incluso están algunos vidrios quebrados.



Foto 6: PISOS. En la parte trasera del centro educativo se junta el polvo o bien el lodo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Col Bac
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD CAQUIPEC SATX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CAQUIPEC SATX, COBÁN, ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0271-43	FECHA:	28 DE MAYO DE 2025



Foto 7: PISOS: Al momento de mejorar el área de la cocina que iniciaron los padres de familia con anterioridad, se necesitaba una cuneta para que el agua corra, por lo que se colocará una rejilla de metal.



Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR: La pintura de las paredes se encuentra en mal estado.



Foto 9: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AZULEJO. Se requiere piso cerámico, ya que donde reciben clases los alumnos se junta el lodo aumentando el problema durante el invierno.



Foto 10: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE COCINA: Los padres de familia con sus propios recursos económicos iniciaron la construcción de una cocina que se quedó inconclusa, por lo que consideran oportuno continuarla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juana Col Bac
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y sello Director Centro Educativo Público

