

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ROCJA TZIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0279-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Existen filtraciones de agua en la cubierta de lámina, por lo tanto se requiere un cambio.



Foto 2: Las vigas eran de madera que fue pintadas de azul marino para protegerlas pero el tiempo ya necesitaban cambio.



Foto 3: La estructura de techo se encuentra en mal estado, se necesita una nueva estructura.



Foto 4: Los baños se encuentran en muy mal estado.



Foto 5: La estructura de los baños estaba a punto de colapsar.



Foto 6: Los baños no están en funcionamiento debido a que se encuentran en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

