

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tzimajil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0307-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Canales y bajadas de agua pluvial, en mal estado, se necesita mejorar debido a que de esta forma se recolecta el agua para trabajar en el establecimiento.



Foto 2: Necesidad de pintura en el establecimiento, esto para tener un mejor ambiente con alumnos, embellecer las instalaciones.



Foto 3: Instalaciones en mal estado, inadecuadas para los estudiantes. Necesidad de cambio, con la finalidad de que los alumnos tengan mejores condiciones dentro del establecimiento.



Foto 4: Cocina en mal estado, se necesita dar seguimiento para que se cuente con un lugar adecuado para la preparación de los alimentos de los alumnos, como para resguardar los alimentos semanalmente.



Foto 5: Depósitos de agua mal ubicados, se necesita ubicarlos en un lugar adecuado para que el agua se distribuya correctamente en los lugares necesarios del establecimiento por ejemplo la cocina y los baños.



Foto 6: no se cuenta con sistema eléctrico dentro de la cocina, es necesario para poder elaborar los alimentos diarios, así hacer más fácil la labor de las madres.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo

