

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Coban
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0352-43	FECHA:	5/9/2025



Foto 1: Reparación de servicios sanitarios, debido a que se encuentra en mal estado.



Foto 2: Cambio de abatimiento hacia afuera y pintura acabado de toda la escuela.



Foto 3: Reparación de muros de mampostería para dirección y bodega.



Foto 4: Reparación de columna agrietado en corredor de la escuela.



Foto 5: Reparación de muro de mampostería, repello de pared.



Foto 6: Sustitución de piso rústico por piso cerámico en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público