

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Comunidad Comunidad Sabail	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sabail
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0358-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Se necesita fundir el piso del corredor



Foto 2: Se necesita colocar estructura de techo



Foto 3: Se necesita colocar puertas y ventanas del establecimiento



Foto 4: Se necesita las puertas, piso y cernido al corredor.



Foto 5: Se necesita el piso del corredor



Foto 6: Se necesita continuar las paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

