

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO TZETOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0400-45	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto1: COLOCACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA, EN EPOCAS DE LLUVIA SE FILTRA A LAS AULAS Y DETERIORA NUESTROS ESCRITORIOS PREORIDAD



Foto 2: DETERIORO DE LA PINTURA EN MURO EXTERIOR POR LAS SITUACIONES CLIMATICAS, EL CUAL ES NECESARIO DARLE SOLUCION




Foto 3: PINTURA A DOS MANOS EN MURO EXTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 4: PINTURA EN MURO EXTERIOR, PARTE FRONTAL DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTONES POR DETERIORO DE LOS MISMO



Foto 6: ELABORACION DE COLUMNAS PARA COLOCACION DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y selló del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--