

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JOSE LA COLONIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0411-45	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: Area de Sanitarios deteriorados y estructura afectados por filtraciones de agua, es necesario resanarlos con azulejos en la parte exterior e interior.



Foto 2: Condición actual de las paredes de los servicios sanitarios.



Foto 3: Tubería y paredes de sanitarios con daños por humedad.



Foto 4: condición actual de paredes y estructura de lavamanos.




Foto 5: Salon de profesores con paredes dañadas.



Foto 6: Losa de cancha deportiva con daños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público