

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB SAN JOSE LA COLONIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN JOSE LA COLONIA ZONA 9
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0411-45	FECHA:	18/6/2025



PINTURA DE LABORATORIO DE COMPUTACIÓN



Foto 2: INSTALCION ELECTRICA EN LABORATORIO



Foto 3: COLOCACION DE PISO Y LAVADEROS




Foto 4: COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO Y PILETAS



Foto 5: PINTURA DE PUERTAS DE SANITARIOS



Foto 6: ILUMINACIÓN DE LABORATORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público