

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO AQUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0413-45	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Se necesita muro perimetral y puerta metálica en la entrada, debido a que personas ajenas al establecimiento ingresan a darle mal uso a los sanitarios y se roban el agua de los tinacos.



Foto 2: Se hará la fundición de 152 m2 losa de piso y cambio de canales metálicos.



Foto 3: Se necesita realizar un muro perimetral para evitar que la tierra del vecino cause daños a la infraestructura del establecimiento.



Foto 4: Se necesita una base para tinaco, debido a que se encuentra en mal estado.



Foto 5: Se hará la sustitución del piso de cemento por piso cerámico samboro.



Foto 6: Se necesita sustituir el piso de cemento debido a que se encuentra en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

