

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Aldea Cooperativa Samac.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cooperativa Samac, Cobán, Alta Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0419-45	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Mejoramiento de pared de aula.



Foto 2: Sustitución de ventanas.



Foto 3: Sustitución de cableado eléctrico.



Foto 4: Sustitución de piso cerámico.



Foto 5: Intalación de azulejo en lavamanos.



Foto 6: Sustitución de puertas de metal en sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gerardo MOCZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz.	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Aldea Cooperativa Samac.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cooperativa Samac, Cobán, Alta Verapaz.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0419-45	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: Sustrucción de accesorios de inodoro, debido que no funcionan correctamente.



Foto 8: Sustrucción de piso de cemento por piso cerámico en sanitarios.



Foto 9: Sustrucción de cubierta de lámina en aulas debido a que la cubierta actual tiene filtraciones de agua.



Foto 10: Sustrucción de Chapas a dos puertas de metal en aulas.



Foto 11: Sustrucción de Polletón de madera a block.



Foto 12: Reparación de piso de torta de concreto en la cocina y sustrucción de pila plástica de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gerardo Macz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

