

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINA/

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-01-0422-45	FECHA:	28-05-2025



Foto1: CAMBIO DE LAMINAS A TROQUELADAS CALIBRE 26, SEGÚN ESPECIFICACIONES RECIBIDAS, EN MODULO No. 2



Foto 2: CAMBIO DE ESTRUCTURA, VIGAS Y COSTANERAS DE ALUMINIO GALVANIZADO, INCLUYENDO PINTURA DE COLOR AZUL NACIONAL



Foto 3: INSTALACION DE CANALES DE METAL EN LA PARTE DE ENFRENTÉ DEL MODULO, INCLUYENDO BAJADAS DE AGUA.



Foto 4: CAMBIO DE ESTRUCTURA Y TECHO DE 4 MTS UBICADA SOBRE LOS DEPOSITOS DE AGUA (TINACOS)



Foto 5: MODIFICACION DE ESTRUCTURA Y CAMBIO DE TECHO A LAMINA TROQUELADA DEL ESCENERIO UBICADO FRENTE A MODULO No. 1



Foto 6: INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL AL FRENTE DE MODULO No. 1, INCLUYENDO PARTE DEL ENTECHADO DE LOS DEPOSITOS DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

