

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                   |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ           | MUNICIPIO:                     |                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CERRO LINDO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0452-45          | FECHA:                         |                   |



Foto1: inicio colocacion de piso ceramico



Foto 2: colocacion de azulo en los baños



Foto 3: colocacion de balcones en las ventanas del Instituto



Foto 4: la pintada de paredes interior y exterior del edificio educativo del Instituto Telesecundaria aldea Cerro Lindo Cobán Alta Verapaz.



Foto 5: Reparacion en pintura de librerias de mental



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerarlas en el número de fotos.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la O



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

