

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Aldea Canihá II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canihá II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0496-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Remozamiento para la continuidad de muro perimetral del establecimiento.




Foto 2: Remozamiento de techo de lámina del establecimiento.



Foto 3: Remozamiento de ventanas de aula del establecimiento.



Foto 4: Remozamiento de piso para aulas del establecimiento.



Foto 5: Remozamiento de baños para uso de los niños del establecimiento.



Foto 6: Remozamiento de base de tinaco y lavamanos para el uso de los niños del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

