

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                   |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                      | MUNICIPIO:                     | Cobán             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB Anexo a EORM Aldea Canihá II | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Canihá II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-0496-41                     | FECHA:                         | 24/11/2025        |



Foto 1: Remozamiento para la continuidad de muro perimetral del establecimiento.



Foto 2: Remozamiento de techo de lámina del establecimiento.



Foto 3: Remozamiento de ventanas de aula del establecimiento.



Foto 4: Remozamiento en pintar interior y exterior del establecimiento.



Foto 5: Remozamiento de baños para uso de los niños del establecimiento.



Foto 6: Remozamiento de base de tinaco y lavamanos para el uso de los niños del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

