

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0522-41	FECHA:	06 de octubre de 2025.



Foto1: piso rústico de aula No.1 del Módulo 1. Se instalará piso cerámico.



Foto 2: piso rústico del aula No.2 del módulo 1. Se instalará piso cerámico.



Foto 3: piso rústico del aula No.3 del módulo 1. Se instalará piso cerámico.



Foto 4: piso rústico de la dirección del modulo 1. Se instalará piso cerámico



Foto 5: piso rústico del anexo de direccion del módulo 1. Se instalará piso cerámico





Foto 6: piso rústico del aula No.1 del módulo 2 Se instalará piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0522-41	FECHA:	06 de octubre de 2025.



Foto 7: piso rústico del aula No.2 del módulo. 2 Se instalará piso cerámico



Foto 8: piso rústico del aula No.3 del módulo 2. Se instalará piso cerámico



Foto 9: piso rústico del salón de usos múltiples del módulo 1. se instalará piso cerámico



Foto 10: piso rústico de las gradas y el escenario del salón de usos múltiples del módulo 1. Se instalará piso cerámico




Foto 11: se hará la reparación de base de depósito de agua No.1 (tinaco)




Foto 12: se hará la reparación de base de depósito de agua No.2 (tinaco)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0522-41	FECHA:	06 de octubre de 2025.



Foto13: se instalarán canales y bajadas de agua pluvial en módulo 2.



Foto 14: se instalarán canales y bajadas de agua pluvial en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---