

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0522-41	FECHA:	05 de diciembre de 2025.



Foto7: instalación de piso cerámico en el aula No.2 del módulo. 2.



Foto 8: instalación de piso cerámico en el aula No.3 del módulo 2.



Foto 9: instalación de piso cerámico en el salón de usos múltiples del módulo 1.



Foto 10: instalación de piso cerámico de las gradas y el escenario del salón de usos múltiples del módulo 1.



Foto 11: instalación de base de depósito de agua No.1 (tinaco)




Foto 12: instalación de base de depósito de agua No.2 (tinaco)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0522-41	FECHA:	05 de diciembre de 2025.



Foto 1: instalacion de piso cerámico en aula No.1 del Módulo 1



Foto 2: instalacion de piso cerámico aula No.2 del módulo 1.



Foto 3: instalación de piso cerámico del aula No.3 del módulo 1.



Foto 4: instalación de piso cerámico en la dirección del módulo 1.




Foto 5: instalacion de piso cerámico del anexo de direccion del módulo 1.




Foto 6: instalación de piso cerámico en el aula No.1 del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO





DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0522-41	FECHA:	05 de diciembre de 2025.



Foto13: se instalarán de canales y bajadas de agua pluvial en módulo 2.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--