

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVA LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0522-41	FECHA:	05 de Diciembre de 2025.



Foto1: piso cerámico instalado en el aula No.1 del Módulo 1.



Foto 2: piso cerámico instalado en el aula No.2 del módulo 1.



Foto 3: piso cerámico instalado en el aula No.3 del módulo 1.



Foto 4: piso cerámico instalado en la dirección del módulo 1.



Foto 5: piso cerámico instalado en el anexo de dirección del módulo 1.




Foto 6: piso cerámico instalado en el aula No.1 del módulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0522-41	FECHA:	06 de octubre de 2025.



Foto7: piso ceramico instalado en el aula No.2 del módulo. 2 .



Foto 8: piso ceramico instalado en el aula No.3 del módulo 2.



Foto 9: piso cerámico instaldo del salón de usos múltiples del módulo 1.



Foto 10: piso cerámico instaldo en las gradas y el escenario del salón de usos múltiples del módulo 1.




Foto 11: base de metal para el de depósito de agua No.1 (tinaco)




Foto 12: base de metal para el de depósito de agua No.2 (tinaco)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Nueva Las Pacayas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0522-41	FECHA:	06 de octubre de 2025.





Foto13: instalacion de canales y bajadas de agua pluvial en módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---