

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Rocaj Pontila Poligono Dos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0562-45	FECHA:	28 de mayo de 2025




Foto 1: Edificio construido con aportes de los padres de familia



Foto 2: El establecimiento no cuenta con entechado de aulas, se necesita hacerle una instalación de cubierta de lámina y estructura de techo.



Foto 3: Se necesita instalar puertas para aulas debido a que no existen actualmente en el establecimiento.




Foto 4: Se necesita la instalación de ventanas para el módulo de aulas.



Foto 5: Vista frontal del módulo de aulas del INEBT Rocja Pontila

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público