

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Dolores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Dolores, Cobán Alta Verapaz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 -01-0594-43	FECHA:	15/02/2025



Foto1: Armado y fundición de columnas solera de coronación y mojinetes, en ambas aulas .



Foto 2: Colocación de puertas en cada aula y aplicación interior y exterior de pintura en ambas aulas .




Foto 3: Colocación y soldadura de vigas, costaneras.Colocación de cubierta de lamina de zinc .



Foto 4: Fundición de piso de concreto con acabado de cemento liquido en ambas aulas .



Foto 5: Colocación de tres ventanas por aula, con sus respectivos transparentes



Foto 6: Fundición de corredor de concreto .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto Paná Yat

Firma y sello del Presidente de la OPE

Yolanda Estela Winter Caal

Firma y Sello Director Centro Educativo

