

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALICAR 15 DE SEPTIEMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0630-41	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto1: PISO REQUIERE SUSTITUCION EN EL CORREDOR DEL AULA



Foto 2: PISO EN MAL ESTADO, REQUIERE SUSTITUCION



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO DENTRO DEL AULA



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO LISO, POR PISO CERAMICO EN LAS AULAS CON LAS QUE CUENTA EL ESTABLECIMIENTO



Foto 5: ESTADO ACTUAL DEL PISO LISO EN LAS AULAS, REQUIERE SUSTITUCION



Foto 6: MEJORAMIENTO DE PISO DE CONCRETO POR PISO LISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la O.R.C.A.R.

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo