

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BENITO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0631-41	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: ESTRUCTURA DE MADERA, SE SUSTITUIRA POR METAL



Foto 3: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO EN DETERIORO DE LA MADERA, Y PINTURA EN LOS MUROS EXTERIOR



Foto 4: SUSTITUCION DE VENTANAS Y PUERTAS DE MADERA A METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTON EN MAL ESTADO, PARA LA SEGURIDAD DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO



Foto 6: PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE LAS AULAS DEL ESTABLECIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

