

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LAS BRISAS CHINPANTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-0635-41	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto1: SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA CON MALLA A BALCONES DE METAL, EN LA PARTE FRONTAL



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANA DE MADERA CON MALLA A BALCONES DE METAL, EN LA PARTE TRASERA



Foto 3: PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO



Foto 4: PISO DE CONCRETO REQUIERE CAMBIO



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO EN MAL ESTADO



Foto 6: ELABORACION Y SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Torres

Firma y sello del Presidente de la OPE



Huante

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

