

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA CHIRREMESCHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-01-0636-41	FECHA	28 de Mayo 2025



Foto1: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio (parte frontal) dificultad para ventilación en aulas.



Foto 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal más vidrio (atrás) azotamiento de agua.



Foto 3: Sustrucción de puertas de madera



Foto 4: Sustrucción de piso cerámico



Foto 5: CANALES Y BAJADA DE AGUA PLUVIAL



Foto 6: Mantenimiento a Portones de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

