

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Secocpur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1358-45	FECHA:	28/05/2025



Foto: 1 REPELLO DE COCINA EXTERIOR. las paredes sin repello pueden acumular fácilmente suciedad, grasa, humedad y ser un caldo de cultivo para bacterias, moho y plagas.



Foto: 2 REPELLO DE COCINA INTERIOR Repellar la cocina es fundamental para garantizar la higiene y seguridad alimentaria de toda la comunidad escolar.



Foto: 3 SUSTITUCIÓN DE PINTURA DE TRES AMBIENTES es una inversión en el bienestar psicológico y el rendimiento académico de los estudiantes



Foto: 4 La pintura desgastada, sucia o descascarada puede generar un ambiente lúgubre y desinteresado, afectando negativamente la experiencia de aprendizaje.



Foto: 5 CAMBIO DE PISO A CERÁMICO Los pisos de torta son inherentemente porosos, se desgastan rápidamente, acumulan polvo y suciedad en sus irregularidades.



Foto: 6 son difíciles de limpiar y representan un riesgo constante de tropezos y caídas, especialmente en áreas de alto tránsito como las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

