

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SARRAXOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SARRAXOCH, COBÁN, A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1527-45	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Paredes del interior y exterior de todo el edificio se encuentra sin cernido y además requiere de pintura.



Foto 2: Sustitución de plancha de concreto corredor.



Foto 3: Foto 2: Piso deteriorado que necesita sustituirse.



Foto 4: Puertas de madera deterioradas sin mayor seguridad para el resguardo de bienes.



Foto 5: Aula sin ventanas y con balcones en mal estado que necesitan ser sustituidos.



Foto 6: Sustitución de láminas deterioradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA SARRAXOCH	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SARRAXOCH, COBÁN, A. V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1527-45	FECHA:	19/02/2025




Foto 7: Sustrucción de ventanas



Foto 8: Sustrucción de servicios sanitarios



Foto 9: Láminas que requieren sustrucción por su deterioro por oxidación.



Foto 10: Inodoros que requieren sustrucción.



Foto 11: Paredes de servicio sanitario que se requieren sustruir



Foto 12: Portón de ingreso que se necesita sustruir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

