

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO TZETOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-1528-41	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA



Foto 3: ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE LAMINA DENTRO DE LAS AULAS, REQUIEREN SUSTITUCION



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

