

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO CHIRRETZAAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-2300-43	FECHA:	28/5/2025



Foto 1: Cubierta de lámina, se encuentra en mal estado.



Foto 2: Canales y bajadas pluviales, no existe las bajadas pluviales ni canales.



Foto 3: reparación de estructura de techo, las estructuras estan en mal estado



Foto 4: Reparación de entechado de lámina, la lamina Estan deteriorada.



Foto 5: Sustitución de piso, el piso no es adecuada para recibir clases y estan en mal estadas.



Foto 6: Instalación de canales y bajadas pluviales, instalacion de canales y bajadas para las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRF.
E.O.R.M.
BARRIO CHIRRETZAAJ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
BARRIO CHIRRETZAAJ
ALTA VERAPAZ