

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Alta Verapaz                | MUNICIPIO:                     | Cobán              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Chihonon Dos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-6601-43               | FECHA:                         | 28/05/2025         |



**Foto1:** Cambio de cubierta de lámina de todo el establecimiento que se encuentran en mal estado presenta oxidación y filtraciones.



**Foto 2:** Cambio de estructura de techo de madera por metálica.



**Foto 3:** Rehabilitación de cerco de muro perimetral debido a que se presentó un derrumbe de tierra en el terreno vecino que afectó a la escuela.



**Foto 4:** Cambio de piso que se encuentra en mal estado debido a que se ha agrietado.



**Foto 5:** Reparación de estufa rural de madera por concreto.



**Foto 6:** Sustitución de portón en mal estado que presenta oxidación y poca movilidad.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

