

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ELENA 20 DE OCTUBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-7337-41	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PISO LISO A PISO CERAMICO POR DETERIORO EN LAS AULAS



Foto 2: PISO LISO EN MAL ESTADO Y RAJADO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL EN MAL ESTADO



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTAS POR BALCONES



Foto 6: SUSTITUCION DE LAS PUERTAS DE METAL DE LOS BAÑOS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

