

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AÍDA MARTÍNEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN JOSÉ LA COLONIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-8197-42	FECHA:	20/8/2025



Foto1: Ubicación de la fosa séptica



Foto 2: Elaboración de fosa séptica para los sanitarios



Foto 3: Eliminación de letrinas



Foto 4: Colocación de azulejo



Foto 5: Preparación de sanitarios para colocar



Foto 6: Colocación de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACION DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBAN
NOMBRE DEL	EODP ANEXA A EORM AIDA MARTINEZ	DIRECCIÓN DEL	SAN JOSE LA COLONIA
CODIGO DEL	16-01-8197-42	FECHA:	20/8/2025



Foto 1: Desarmado de techo



Foto 2: Armado de estructura para techo



Foto 3: Colocación estructura para techo



Foto 4: Ubicación del espacio para barandas.



Foto 5: Colocación de barandas



Foto 6: Armado de estructura para sombra

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	Firma y sello del Presidente de la OPE.	Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	--	--