

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Cobán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria "Chajchucub"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a.Ave. 6-66 zona 11, Cobán, A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-8485-45	FECHA:	24/02/2025



Foto1: Cocina necesita su acabado en paredes interiores y exteriores, instalación de puerta y sus respectivas ventanas con balcón .



Foto 2: la Cocina en su interior necesita su colación de piso ceramico, una mesa de concreto, su polletón y su instlación eléctrica



Foto 3: Es necesaria la estructura de techo y la colocación de laminas en el corredor frente a la cocina para poder transportar alimentos a las aulas sin mojarlos a la vez es importante el piso de concreto para evitar el lodo.



Foto 4: La pila de concreto por su uso se esta deteriorando, por lo que es necesarios cubrirla de azulejo para alargar su vida útil, de igual forma es necesario colocar piso antideslizante en el espacio en que se encuentra.



Foto 5: Es necesario procurar que los sanitarios sean mas higienicos y faciles de limpiar se considera una necesidad la instalación de piso y azulejos en inodoros y mingitorios de cada bateria de baños que posee el



Foto 6: Los mingitorios necesita su privacidad y es necesario la colocación de puerta de mental en cada uno de los dos mingitorios que posee el establecimeinto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

