

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                        |                                |                           |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ           | MUNICIPIO:                     | COBÁN                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | "LOTIFICACIÓN CHAJCHUCUB" |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-8485-45          | FECHA:                         | 3/6/2025                  |



Foto1: Instalación de azulejo en pared, instalación de piso cerámico antideslizante.



Foto 2: Instalación de azulejo en pared, instalación de piso cerámico antideslizante.



Foto 3: Instalación de azulejo en pared, instalación de piso cerámico antideslizante.



Foto 4: Instalación de azulejo en pared, instalación de piso cerámico antideslizante.




Foto 5: Instalación de azulejo en pared, instalación de piso cerámico antideslizante.



Foto 6: Instalación de azulejo en pared, instalación de piso cerámico antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                        |                                |                           |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ           | MUNICIPIO:                     | COBÁN                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | "LOTIFICACIÓN CHAJCHUCUB" |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-01-8485-45          | FECHA:                         | 3/6/2025                  |




Foto 1: Corredor, techo, barandal terminado



Foto 2: Cuatro paredes, cernidas de ambos lados, adecuación de polletones, mejoramiento de pila.



Foto 3: COLOCACION DE PISO CERÁMICO Y RELLENO DE CISAS TERMINADO




Foto 4: Pila azulejado, terminado



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO POR CERÁMICO Y CERNIDO POR AZULEJO de 8 sanitarios



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO POR CERÁMICO Y CERNIDO POR AZULEJO de 2 Mingitorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la ORF

CONSEJO EDUCATIVO  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
INEB DE  
TELESECUNDARIA  
"LA LIBERTAD"  
COBAN, ALTA VERAPAZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

