

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO SAN MARCOS JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6A AVENIDA 1-15 ZONA 4 COBAN ALTA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	160101-9080-42	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: SE IDENTIFICA EL AREA DE TRABAJO REQUERIDA YA QUE ES NECESARIO UN ENTECHADO



Foto 2: DEBIDO A LAS ALTAS TEMPERATURAS PARA EVITAR GOLPES DE CALOR A DOCENTES Y ESTUDIANTES



Foto 3: EVITAR QUE EL ESTUDIANTE Y DOCENTE SUFRA DE LLUVIAS EXCESIVAS POR LAS CONDICIONES DE CLIMA CAMBIANTES



Foto 4: SE NOTA ACUMULACION DE AGUA EN CIERTAS AREAS LO QUE IMPOSIBILITA EN OCASIONES EL TRABAJO PARA EL ESTUDIANTE



Foto 5: VISTA PANORAMICA DE LA ESCUELA DONDE SE UBICARA EL ENTECHADO



Foto 6: VISTA DESDE EL SUELO DE LA CANCHA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



[Firma]
COLEGIADO 15,224