

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	COBÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Libertad, zona 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-01-9532-42	FECHA:	28 de mayo de 2025



Foto 1: Piso de concreto entrada principal se encuentra dañada, necesita ser remozada para que los niños encuentren un ambiente agradable al momento de su entrada al establecimiento.



Foto 2: El aula cuenta actualmente con piso de concreto para que sea un ambiente más agradable a los niños y niñas se considera sustituir el piso por piso cerámico.



Foto 3: Los servicios sanitarios poseen problemas en tuberías por lo que es necesario hacer el cambio de tuberías correspondiente.



Foto 4: Se debe sustituir los azulejos en migitorios ya que los actuales ya se han deteriorado por su uso.



Foto 5: La paredes internas de baños y area de bodega se encuentran a block visto, por lo que es necesario un repello interior para que los niños y niñas encuentren un ambiente más agradable al momento de hacer uso de ellos.



Foto 6: El porton principal ya causo un poco de inconveniente al momento de recepcionar a los niños y niñas por lo que es necesario su sustitución para que se facilite el acceso al establecimiento a los niños y padres de familia.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

