

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITUL SECTOR VII
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0025-41	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Colocación de piso Cerámico al aula No.1



Foto 2: Sustitución de láminas por láminas troqueladas



Foto 3: Sustitución de tubos de PVC por canales de metal.



Foto 4: colocación de barandas sobre muro frente del Centro Educativo.



Foto 5: Seguimiento y mejoramiento de paredes de block




Foto 6: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal Y sustitución de ventana de madera por ventanas de metal y vidrios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público