

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PEÑA DEL GALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0143-41	FECHA:	6 DE OCTUBRE DE 2,025



Foto 1: MODULO 1: Continuidad de paredes, cubierta de lamina y colocacion de canales pluviales de aula de preprimaria, para tener un mejor espacio



Foto 2: MODULO 1: Reestructuración de pared de aula de preprimaria con la intención de tener un mejor espacio para atender a los niños. Incluyendo puerta nueva, ventanales y sistema eléctrico



Foto 3: MODULO 2: Se pretende sustituir el escenario en mal estado por uno de concreto con piso cerámico




Foto 4: MODULO 3: Colocación de piso cerámico en sanitarios, dirección, aula y corredor de cocina



Foto 5: MODULO 4. Sustitución de 2 sanitarios.



Foto 6: MODULO 4: Se pretende cambiar accesorios de lavamanos y sustituir los chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

