

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PEÑA DEL GALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0143-41	FECHA:	30 DE NOVIEMBRE DE 2,025



Foto 1: MODULO 1: Continuidad de paredes, cubierta de lamina y colocacion de canales pluviales de aula de preprimaria, para tener un mejor espacio



Foto 2: MODULO 2 Se sustituir el esenario en mas estado de madera, por un de concreto con piso ceramico



Foto 3: MODULO 3; Colocacion de piso ceramico en la direccion.




Foto 4: MODULO 4: Se pretende colocar piso ceramico en el baño de prepa



Foto 5: MODULO 4. Cambio de asessorio de labamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR SERIO PEÑA DEL GALLO
SANTA CRUZ VERAPAZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
SANTA CRUZ VERAPAZ