

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PEÑA DEL GALLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0143-41	FECHA:	19 DE NOVIEMBRE DE 2,025



Foto 1: MODULO 1: colocacion de piso ceramica en la aula de prepa y colocacion de puertas y ventanas.



Foto 2: MODULO 2 : Colocacion de esecario y colocacion de piso ceramico.



Foto 3: MODULO 3: Colocacion de piso ceramico en la direccion.



Foto 4: MODULO 3: Colocación de piso cerámico en sanitarios.



Foto 5: MODULO 4. Colocacion de piso ceramica en el baño de preprimaria y colocacion de chorro de labamanos en el baño




Foto 6: MODULO 4: Se cambio accesorios de lavamanos y sustituir los chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

