

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL AREVALO MARTINEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0166-43	FECHA:	25 DE DICIEMBRE 2025



Foto 1: MODULO 1: MEJORAMIENTO DE LA SALIDA DE HUMO Y SUSTITUCION DE PARRILAS



Foto 2: SUSTITUCION DE VENTANAS DE VIDRIO POR VENTANAS DE PVC




Foto 3: MODULO 2: MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO PAREDES DE LA DIRECCION



Foto 4: MODULO 3: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL POR CANAL PLUVIAL DE PVC



Foto 5: MODULO 4: SEGUIMIENTO DE MÓDULO DE BAÑO



Foto 6: MODULO 6: REPARACION DE PISO DAÑADO Y COLOCACION DE PISO EN PATIOS DE EDIFICIO DE DOS NIVELES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE <i>[Signature]</i> E.O.R.M. RAFAEL AREVALO MARTINEZ ALDEA CHITUL	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> DIRECCION ALDEA CHITUL SANTA CRUZ VERAPAZ
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM RAFAEL AREVALO MARTINEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-0166-43	FECHA:	25 DE DICIEMBRE 2025



Foto 7: MODULO 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL DAÑADAS



Foto 8: MODULO 7: SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL POR PERSIANA DE ALUMINIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

