

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAJK'OXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-1258-41	FECHA:	06/10/2025



FOTO 1: COLOCACION DE VENTANALES CON VIDRIO.




FOTO 2: COLOCACION DE UNA PUERTA METALICA CON CHAPA



FOTO 3: APLICACION DE PINTURA DE AULAS INTERIOR



FOTO 4. CAMBIO DE PISO POR PISO CERAMICO




FOTO 5: CAMINAMIENTO DE LA ENTRADA PRINCIPAL



FOTO 6. REPARACION DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHAJK'OXOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-1258-41	FECHA:	06/10/2025



FOTO 7: REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO EXTERIOR LADO DERECHO



FOTO 8: REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO EXTERIOR LADO IZQUIERDO



Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---