

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-8179-41	FECHA:	12 de julio de 2025



Foto1: Mejoramiento y seguimiento de muro para cocina.



Foto 2: Mejoramiento de muro para cocina.



Foto 3: Elaboracion de 9 ventanas de estructura de metal con sus vidrios.



Foto 4: sustitución de 2 puertas de metal y una pila.



Foto 5: mantenimiento al sisema electrico.



Foto 6: sustitución de deposito de agua tinaco para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF <i>[Firma]</i> SANTA CRUZ VERAPAZ, A.T. Comando Educativo MINISTERIO DE EDUCACIÓN EORM CASERIO SAN RAFAEL SECTOR I	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Firma]</i> ESCUELA OFICIAL RURAL DIRECCIÓN SAN RAFAEL CHOLOP SANTA CRUZ VERAPAZ, A.T.
---	---