

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Santa Cruz Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Rafael
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-8179-41	FECHA:	18 de Agosto de 2025



Foto1: Mejoramiento y seguimiento de muro para cocina.



Foto 2: Instalacion de piso ceramico, Sustitución de pila de cemento de 2 labaderos, elaboracion de estufa rural.



Foto 3: Elaboracion de 9 ventanas de estructura de metal con vidrio.



Foto 4: sustitución de 2 puertas de metal 1 pila 1 desayunador.



Foto 5: mantenimiento al sisema electrico, estructura de techo y cubierta de lamina de techo para cocina.



Foto 6: sustitución, instalacion de deposito de agua ténaco para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--