

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOXENJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-9114-41	FECHA:	6/10/2025




Foto 1: Detalle de la lámina actualmente que no ha tenido cambios desde su construcción en el año 2005.




Foto 2: Interior del techo, deficiente mantenimiento a estructura.




Foto 3: Goteras en el aula de 5to. Y 6to. Primaria, colocación de canal pluvial



Foto 4: Piso para escenario



Foto 5: Repello en pared de escenario



Foto 6: Cernido de paredes en escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la COPB

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo