

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOXENJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-9114-41	FECHA:	14/11/2025



Foto 1: Desistalación de techo de una de las aulas




Foto 2: Interior del techo, desistalación de láminas en todo el área de la escuela



Foto 3: Desistalación de techo y cubierta del exterior, escenario y patio del centro educativo.



Foto 4: Mantenimiento de estructura de techo



Foto 5: Torta de piso rustico a escenario y repello de paredes



Foto 6: Reparación y seguimiento de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de COPB - EORM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público