

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHILOCOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-9517-43	FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Sustrucion de techo de lamina a lamina troqueladas calibre 26 para mejoramiento de aula. En un area de techo de 9*10m(90²)



Foto 2: Sustrucion de portante de techo a costanera y viga de metal



Foto 3: Sustrucion de puerta de madera a metal de 1.0*2.30m y ventanas de madera a metal de 1.25*1.70m



Foto 4: Sustrucion de piso de concreto en en todo el área a intervenir de 8*9m(72m²)



Foto 5: Sustrucion de pared de madera a pared de blocks y sustitucion de columnas.



Foto 6: Intalacion de sistema eléctrico en área de mejoramiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

