

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHILOCOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-02-9517-43	FECHA:	22/12/2025



Foto 1: Vista actual del techo con láminas troqueladas



Foto 2: Sustitución de paredes y columnas.



Foto 3: Vista durante la instalación de portante de techo



Foto 4: Sustitución de piso a piso de concreto alisado gris



Foto 5: Sustitución de ventanales de madera a metales y vidrios.



Foto 6: Sustitución de columnas de corredor y esquineras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

