

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ALDEA LA PROVIDENCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0001-41	FECHA:	06 de octubre del 2025




FOTO 1: Reparación de puertas de la cocina



FOTO 2: Colocación de vidrios a Ventanas del aula de preprimaria



FOTO 3: Mejoramiento de piso de los sanitarios, instalando piso cerámico




FOTO 4: Sustitución de piso en servicios sanitarios



FOTO 5: Mejoramiento de muro perimetral con gradas



FOTO 6: Mejoramiento de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ALDEA LA PROVIDENCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0001-41	FECHA:	06 de octubre del 2025




FOTO 7: Reparación o sustitución de área de cocina. Y aplicación de pintura en cocina y aulas




FOTO 8: Reparación o sustitución de área de cocina



FOTO 9: Reparación o sustitución de área de cocina (Plancha)




FOTO 10: Reparación y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público