

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ALDEA LA PROVIDENCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0001-41	FECHA:	13 de diciembre del 2025



FOTO 1: Reparación de puertas de la cocina



FOTO 2: Colocación de vidrios a Ventanas del aula de preprimaria




FOTO 3: Mejoramiento de piso de los sanitarios, instalando piso ceramico



FOTO 4: Sustitución de piso en servicios sanitarios



FOTO 5: Mejoramiento de muro perimetral con gradas




FOTO 6: Mejoramiento de losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ALDEA LA PROVIDENCIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PROVIDENCIA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0001-41	FECHA:	13 de diciembre del 2025

