

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Mejoramiento de mala metálica por block.



Foto 2: Mejoramiento del muro perimetral para seguridad de los estudiantes.



Foto 3: Mejoramiento de paredes y estructura metálica en modulo de sanitarios, asi mismo puertas de metal.



Foto 4: Sustitución de sanitarios en mal estado.



Foto 5: Mejoramiento de polleón y plancha area de concina, e instalacón de dos polletones completos.



Foto 6: Sustitución de portón de tubo galvanizado y malla por portón metálico con su repectiva chapa electrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN CRISTÓBAL VERAPAZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0009-43	FECHA:	28/02/2025



Foto 7: Sustitución de piso de concreto en mal estado por piso cerámico (aulas)



Foto 8: Sustitución de piso de concreto en mal estado por piso cerámico (aulas)



Foto 9: Mejoramiento de sistema eléctrico principal y sus accesorios (en aulas).





Foto 10: Mejoramiento de sistema eléctrico principal y sus accesorios (en aulas)..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de Centro	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--