

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Cristobal Verapaz
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Pansal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Pansal, Aldea Mexabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-03-0011-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO LIJADO APLICACIÓN DE PINTURA 13 PUERTAS



Foto 2: COLOCACION DE 2 VENTANAS



Foto 3: REPACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 4: PINTURAS EN MURO DE INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN AULAS



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público